

## Significato dei simboli di manutenzione

-  Lavare a max 40°C
-  Non candeggiare
-  Non asciugare a tamburo
-  Asciugare appeso all'ombra
-  Non stirare
-  Non lavare a secco
-  Leggere la nota informativa

**\*ATTENZIONE:** Lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, sciacquare più volte, non torcere, non asciugare a tamburo. Le caratteristiche indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Prima dell'impiego verificare che i capi siano puliti e non presentino rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche.

## NOTA INFORMATIVA

Istruzioni e informazioni del fabbricante

**art. BOAT**  
**cod. 461010**  
**CATEGORIA I**

Il capo, risponde ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e ai requisiti generali della EN ISO 13688:2013 per gli indumenti di protezione. La dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: [www.nerispa.com](http://www.nerispa.com).

Il presente DPI è stato progettato per proteggere l'utilizzatore dai seguenti rischi minimi:  
- lesioni meccaniche superficiali  
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

**CONSERVAZIONE**  
Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco ed asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce. Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione del capo.

**SMALTIMENTO**  
Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, può essere eliminato come un normale rifiuto.